

LEILÃO Nº 01/2024

1 – Das Condições Gerais e do Suporte Legal

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, doravante **Consórcio PCJ**, com autorização do seu Presidente em exercício, de acordo com a deliberação do Conselho de Associados ocorrida na 91ª Reunião Ordinária do Consórcio PCJ, realizada em 31/08/2022 e, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e Portaria n.º 09/2024, tornam público para conhecimento de quantos possam interessar, que no dia **05 de junho de 2024, às 10h (dez horas)**, será realizada a licitação na modalidade LEILÃO, na forma eletrônica, objetivando a venda de 03 (três) veículos, conforme especificações descrita no item 2, deste edital, sendo a presente hasta do tipo **MAIOR LANCE**.

Os trabalhos inerentes a presente licitação na modalidade de leilão eletrônico, serão conduzidos pelo Leiloeiro Sr. **JOÃO CARLOS FIGUEIREDO LOPES**, nomeado por meio da Portaria nº 06/2024.

PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 13/05/2024 A PARTIR DAS 10:00 HORAS ATÉ O DIA 06/06/2024 ÀS 09:00 HORAS. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 06/06/2024 ÀS 10:00 HORAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas através do e-mail: agua@agua.org.br

2 – Do Objeto

2.1. De acordo com o art. 6º, da lei Federal nº 14.133/21, leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens móveis inservíveis a quem oferecer o maior lance.

2.2. O presente LEILÃO tem como objeto a alienação dos veículos de propriedade do Consórcio PCJ, especificados abaixo, no estado e condições que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos interessados, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto suas qualidades intrínsecas e extrínsecas, conforme imagens, descrições do Anexo I deste edital e Laudos de Vistoria Cautelar (Anexos) elaborados por empresa especializada:

a-Item 1: Veículo tipo sedan, marca Hyundai, modelo HB20s Comfort Plus 1.6, 4 portas, Placa FJG-8043, ano/modelo 2016/2017, cor prata, bicombustível, RENAVAM nº 010 990 37 872. Em bom estado de conservação, com 57 mil km.

b-Item 2: Veículo tipo sedan, marca Hyundai, modelo HB20s Comfort Plus 1.6, 4 portas, Placa FVW-6395, ano/modelo 2016/2017, cor prata, bicombustível, RENAVAM nº 010 990 37 627. Em bom estado de conservação, com 61 mil km.

c-Item 3: Veículo tipo sedan, marca Hyundai, modelo HB20s Comfort Plus 1.6, 4 portas, Placa GKE-3137, ano/modelo 2016/2017, cor prata, bicomcombustível, RENAVAL nº 010 990 38 887. Em bom estado de conservação, com 61 mil km.

3 – Preço Mínimo de Arrematação

3.1. Ficam fixados como **valores mínimos** de lances para início de leilão destinado a venda dos veículos, os seguintes montantes:

a- Para o objeto descrito na cláusula 2.2, alínea “a”, Item 1: o valor mínimo de **R\$ 40.333,00 (quarenta mil, trezentos e trinta e três reais)**, conforme média de preços obtidas por meio das avaliações de mercado realizadas na instrução do processo;

b- Para o objeto descrito na cláusula 2.2, alínea “b”, Item 2: o valor mínimo de **R\$ 45.666,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais)**, conforme média de preços obtidas por meio das avaliações de mercado realizadas na instrução do processo;

c- Para o objeto descrito na cláusula 2.2, alínea “c”, Item 3: o valor mínimo de **R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais)**, conforme média de preços obtidas por meio das avaliações de mercado realizadas na instrução do processo;

4 – Vistoria dos veículos

4.1. Os veículos objetos da presente licitação encontram-se à disposição dos interessados para vistoria presencial, em dias úteis, na sede do Consórcio PCJ, na av. São Jerônimo, Nº 3100, Bairro Morada do Sol, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados, deverão agendar as visitas previamente com o Leiloeiro Sr. João Carlos Figueiredo Lopes, pelo telefone 19-3475-9400 ou e-mail: agua@agua.org.br.

5 - Condições de Participação na Licitação

5.1- Poderão participar da presente licitação todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, que atendam às exigências do presente edital.

5.2 - Não poderão participar da presente licitação, nos termos do art. 14 da Lei nº 14.133/2021:

a- pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b- pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

c- O impedimento de que trata o item a, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

d - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Consórcio PCJ ou com empregado que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

5.3. A participação no leilão implica o conhecimento e aceitação, por parte dos arrematantes, das exigências e condições estabelecidas no presente edital, em especial à observância da Lei Federal n.º 14.133/2021.

5.4. As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis, sendo vedado aos arrematantes recusar o bem adquirido ou pleitear a redução do valor da arrematação.

6 – Do Credenciamento

6.1. Os interessados em participar deste leilão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico da BLL Compras, por meio do site: www.bll.org.br

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico BLL Compras, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde deverão se informar a respeito do seu funcionamento, e regulamento, obtendo instruções detalhadas de sua correta utilização.

6.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

6.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

6.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

6.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

6.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do leilão na forma eletrônica; e

6.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

7 – Do Procedimento

7.1. O leilão será realizado via sistema eletrônico por meio da INTERNET, em sessão pública, denominado Leilão Eletrônico e mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.

7.2. O leilão eletrônico será realizado através da utilização do Portal BLL Compras, no endereço eletrônico www.bll.org.br.

7.3. Os trabalhos serão conduzidos pelos servidores designados como Leiloeiro e Equipe de Apoio na Portaria n.º 06/2024, os quais juntamente com o Secretário Executivo e o Presidente do Consórcio PCJ, forma o conjunto de operadores do sistema de Leilão Eletrônico.

7.4. O licitante interessados em participar do leilão eletrônico encaminhará, exclusivamente, via sistema, sua proposta inicial até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

7.5. O licitante declarará em campo próprio do sistema:

- a) A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com o Consórcio PCJ;
- b) O pleno conhecimento e a aceitação das regras e das condições gerais constantes do edital;
- c) Responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema diretamente ou por intermédio de seu representante, assumidas como firmes e verdadeiras.

8 - Preenchimento da Proposta

8.1. O critério de julgamento será o de MAIOR LANCE PELO LOTE/ITEM, tendo como valores mínimos àqueles estabelecidos no item 3 deste edital.

8.2. Para participar do certame os licitantes deverão realizar o credenciamento conforme exposto no item 6 deste edital, registrando as propostas iniciais diretamente no sistema em cada lote/item de seu interesse, até o momento imediatamente anterior à data e horário estipulado para abertura das propostas.

8.3. O licitante, quando do registro da proposta, poderá parametrizar o seu valor final máximo e obedecerá às seguintes regras:

- a. Aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, se houver, que incidirá tanto em relação a lances intermediários quanto ao lance que cobrir a melhor oferta;
- b. Envio automático de lances pelo sistema, respeitado o valor final máxima estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

8.4. O valor final máximo de que trata o item anterior poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, desde que não assuma valor inferior a lance já registrado por ele no sistema.

8.5. O valor parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão licitante.

9 - Da Abertura da Sessão Pública e do Envio de Lances

9.1. Após a abertura das propostas iniciais, terão início a sessão pública de disputa, para envio de lances públicos e sucessivos, o prazo para apresentação de lances será de 10 minutos, desde que não ocorra lances após o 8º minuto, caso ocorra, o tempo será prorrogado por dois minutos de forma sucessiva até que não haja mais lances.

9.2. Os lances ocorrerão exclusivamente por meio do sistema BLL Compras.

9.3. O licitante somente poderá oferecer valor superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, se houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação a lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.4. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, desde que superiores ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.5. Os licitantes, durante a sessão, serão informados, em tempo real, do valor do maior lance registrado, vedada a identificação dos participantes.

9.6. O licitante será imediatamente informado pelo sistema do recebimento de seu lance.

9.7. Na hipótese de o sistema se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública, mas permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão a ser recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

9.8. Caso a desconexão do sistema para o órgão ou a entidade promotora da licitação persista por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.9. Imediatamente após o encerramento do prazo da etapa de envio de lances, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem decrescente de classificação.

9.10. A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital.

9.11. Os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação.

9.12. Os lances efetuados são irrevogáveis e, se vencedores, geram uma obrigação contratual, na forma de promessa de compra, a qual deverá ser paga no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da finalização do certame, sob pena de cancelamento da venda, perda dos valores pagos e oferecimento do lote a outro alienante interessado, sem prejuízo de punição do arrematante faltoso em 20% do valor da arrematação.

10 – Do Julgamento

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o servidor designado verificará a conformidade da proposta e considerará vencedor aquele licitante que ofertou o maior lance, observado o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado o bem.

10.2. Definido o resultado do julgamento, o servidor designado irá negociar condições mais vantajosas para a Administração com o primeiro colocado, por meio do sistema.

10.3. Concluída a negociação o resultado será registrado no sistema.

10.4. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer abaixo do preço mínimo estipulado pela Administração para arrematação.

10.5. Na hipótese de o procedimento restar fracassado, o órgão ou a entidade poderá republicar o edital ou fixar prazo para que os interessados possam adequar suas propostas.

11 – Dos Recursos

11.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata e após o término do julgamento das propostas, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

11.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou da lavratura da ata de julgamento.

11.3. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de divulgação da interposição do recurso.

12 - Da Homologação

12.1. Encerradas as etapas de recurso, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação do objeto e homologação do procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

13 - Forma de Pagamento e Recebimento do Objeto Arrematado

13.1. Os bens arrematados deverão ser pagos à vista, por meio de transferência bancária para a conta corrente do Consórcio PCJ, no prazo de até 02 dias úteis contados do término da sessão, devendo o arrematante encaminhar ou apresentar o comprovante da referida transação bancária para comprovação do pagamento ao Leiloeiro e liberação do veículo.

Dados bancários: BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA: 6624-9, CONTA-CORRENTE: 71.001-6.
TITULAR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAÍ
CNPJ nº 56.983.505/0001-78.

13.2. O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado ao e-mail agua@agua.org.br

13.3. Serão entregues os bens aos arrematantes, mediante recibo de entrega, no mesmo dia da realização do pagamento ou prazo de 1 (hum) dia útil seguinte, conforme ajuste entre as partes, mediante emissão de recibo. Os arrematantes comprometem-se com a retirada dos veículos no local do leilão, ficando o Consórcio PCJ, isento de quaisquer danos ou avarias que possam ocorrer pela negligência dos arrematantes em caso de demora para a retirada dos mesmos.

13.4. Os arrematantes deverão efetuar a transferência de propriedade, bem como a retirada dos documentos junto ao Consórcio PCJ.

13.5. Todas as despesas decorrentes da alienação, impostos de transmissão e demais encargos inerentes à transferência de propriedade do veículo, serão suportados pelo arrematante, assim como todas as despesas com remoção do bem, correrão por conta dos arrematantes, não podendo ser abatidos do valor da alienação.

13.6 - Os arrematantes dos veículos deverão transferi-lo junto ao órgão competente para suas propriedades, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua retirada, sendo responsável em providenciar junto ao Consórcio PCJ toda a qualquer documentação para a transferência, verificando o prazo e vencimento dos documentos.

13.7. O veículo será entregue única exclusivamente ao arrematante, que deverá apresentar cédula de identidade. No caso de pessoa jurídica, o representante legal da empresa deverá apresentar carteira de identidade e contrato social da empresa, devidamente consolidado.

13.8. Ocorrendo força maior ou caso fortuito, no lapso temporal entre a data de realização do leilão e a data da retirada do veículo, que impeça sua entrega, fica resolvida a obrigação mediante a restituição do valor pago.

14 – Dos Esclarecimentos e Das Impugnações

14.1. Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitado pelo e-mail: agua@agua.org.br

14.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente edital, por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente junto ao sistema BLL Compras.

14.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

15 - Das Sanções Administrativas.

15.1. O arrematante, em caso de infração aos dispositivos contidos neste edital, estará sujeito às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, e às demais cominações legais.

16 - Das Disposições Finais

16.1. Os horários estabelecidos na divulgação do procedimento e durante o envio de lances e da documentação relativa ao procedimento observarão o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e de registro no sistema.

16.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Leiloeiro.

16.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Americana para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja

Americana, 09 de maio de 2024.

MARIO CELSO BOTION,
Presidente do Consórcio PCJ

De acordo com os termos do edital:

Dra. Lilian Cristina de M. Guimarães Bozzi
Assessoria Jurídica - OAB/SP 173.711

ANEXO I – IMAGENS DOS VEICULOS

A - Item 1: Veículo tipo sedan, marca Hyundai, modelo HB20s Comfort Plus 1.6, 4 portas, Placa FJG-8043, ano/modelo 2016/2017, cor prata, bicombustível, RENAVAL n° 010 990 37 872. Em bom estado de conservação. 57 mil km.





B - Item 2: Veículo tipo sedan, marca Hyundai, modelo HB20s Comfort Plus 1.6, 4 portas, Placa FVW-6395, ano/modelo 2016/2017, cor prata, bicombustível, RENAVAL nº 010 990 37 627. Em bom estado de conservação. 61 mil km.





C - Item 3: Veículo tipo sedan, marca Hyundai, modelo HB20s Comfort Plus 1.6, 4 portas, Placa GKE-3137, ano/modelo 2016/2017, cor prata, bicombustível, RENAVAL nº 010 990 38 887. Em bom estado de conservação. 61 mil km.





CONSULTA Nº: 6051539
CONFIDENCIAL PARA: Ideal Vistorias De
Veiculos Ltda
REALIZADO EM: 19/04/2024 às 08:56



DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa: FJG-8043	Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF	
Chassi: 9BHBG41DAHP672940	Motor: F4FAGU144473	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: AMERICANA / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2017	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: ZW41FU980881	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 128
Carroceria:	Cilindradas: 1591	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 190	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - SEDAN PEQUENO	Grupo modelo veículo: HB20S	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 150	Última atualização: 2016-10-05

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE NACIONAL

Placa: FJG-8043	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: AMERICANA / SP
Chassi: 9BHBG41DAHP672940	Motor: F4FAGU144473
Renavam: 01099037872	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1591
Peso bruto(PBT): 1.5	Peso bruto(CMT): 1.9
Potência: 128	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: ZW41FU980881

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BHBG41DAHP672940	9BHBG41DAHP672940	✓
Motor	F4FAGU144473	F4FAGU144473	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



BASE ESTADUAL (CORTESIA)

Placa: FJG-8043

Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: F4FAGU144473

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1591

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: ZW41FU980881

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017

Município/UF: AMERICANA / SP

Chassi: 9BHBG41DAHP672940

Renavam: 01099037872

Cor: PRATA

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 150

Capacidade de carga: 190

Eixo Traseiro Dif: 0



INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIO

Proprietário Atual: CONSORCIO INTER DAS B H DOS RIOS PIRA CAPIVARI E JUNDIAI



DÉBITOS DO VEÍCULO

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 RESTRIÇÕES

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

📄 DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS/IPVA/LICENCIAMENTO/RESTRIÇÕES

Consultar site:

<https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

RENINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

📄 CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

📄 GRAVAME

GRAVAME: Nenhum Registro Encontrado.

🔗 COMUNICAÇÃO DE VENDA

Não Consta Comunicação de Venda

📄 RECALL

Não encontrado recall

⚠️ INFORMAÇÕES DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ INFORMAÇÕES DE INDÍCIO DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

INFORMAÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FJG8043 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FJG8043 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FJG-8043 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FJG-8043 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa. A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão). Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

SP - AMERICANA
FJG8043

Marca, Modelo

HYUNDAI/HYUNDAI/HBZ05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS
1.6M COMF PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
2016/ 2017 - Prata - Alcool /
Gasolina

APROVADO COM APONTAMENTO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS			
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:	Passageiro	CRLV:	QR CODE
RENAVAM:	01099037872	CATEGORIA:		HODÔMETRO:	56902
CHASSI:	9BHBG41DAHP672940	CAPACIDADE:	190	CHASSI:	9BHBG41DAHP672940
MOTOR:	F4FAGU144473	PBT:	1.5	MOTOR:	F4FAGU144473
CÂMBIO:	ZW41FU980881	CILINDRADA:	1591	CÂMBIO:	ZW41FU980881
MUNICÍPIO/UF:	AMERICANA/SP	POTÊNCIA:	128	MUNICÍPIO/UF:	Americana/SP



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



6051539.9BHBG41DAHP672940.19042024133250.545214



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✔ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✔ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

6051539.9BHBG41DAHP672940.19042024133250.545214





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✔ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✔ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✔ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

Lacre e/ou Arame

✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


✔ 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.

✔ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

6051539.9BHBG41DAH672940.19042024133250.545214




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Substituído
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Reparado
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Reparado
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Reparado
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

6051539.9BHBG41DAHP672940. 19042024133250.545214





6051539.9BHBG41DAH672940. 19042024133250.545214

● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Reparado
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

FAZ NECESSÁRIO INFORMAR QUE O VEICULO APRESENTA AMOLGAMENTO NO PAINEL FRONTAL LADO DIREITO COM VESTÍGIOS DE SOLDA NA JUNÇÃO DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA; PAINEL FRONTAL SUPERIOR COM CARACTERÍSTICA DE SUBSTITUIÇÃO; REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL TRASEIRA / CAIXA DE RODA; FARÓIS DIANTEIROS SUBSTITUÍDOS.



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



HABITÁCULO MOTOR



6051539.9BHBG41DAHP672940. 19042024133250.545214



PARAFUSOS CAPÔ DIANTEIRO LADO DIREITO



PARAFUSOS CAPÔ DIANTEIRO LADO ESQUERDO



DATA FAROL DIANTEIRO DIREITO



DATA FAROL DIANTEIRO ESQUERDO



PAINEL FRONTAL INFERIOR LADO DIREITO



PAINEL FRONTAL INFERIOR LADO ESQUERDO



6051539.9BHBG41DAH672940. 19042024133250.545214



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



FLANCO DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



6051539.9BHBG41DAHP672940. 19042024133250.545214



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



FLANCO TRASEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



FACE INTERNA CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA



FACE INTERNA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



6051539.9BHBG41DAHP672940. 19042024133250.545214



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



FLANCO DIANTEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



6051539.9BHBG41DAHP672940. 19042024133250.545214



LATERAL DIREITA



FLANCO TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



HABITÁCULO PORTA-MALAS



PAINEL TRASEIRO



6051539.9BHBG41DAH672940. 19042024133250.545214



PAINEL TRASEIRO LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



FOSSO ESTEPE



AMOLGAMENTO PAINEL FRONTAL LADO DIREITO



6051539.9BHBG41DAH672940. 19042024133250.545214



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

ESTE LAUDO É CONFIDENCIAL AO CPNJ : 56.983.505/0001-78
FOI ORIENTADO AO CLIENTE A CONSULTAR UM CORRETOR DE SEGUROS PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ACEITAÇÃO DO VEÍCULO EM SEGURADORAS POIS AS MESMAS TEM SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS VEÍCULOS.

DANIEL RODRIGUES LOPES
Perito em identificação veicular

Mario Martins dos Santos Junior
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.



CONSULTA Nº: 6051544
CONFIDENCIAL PARA: Ideal Vistorias De
Veiculos Ltda
REALIZADO EM: 19/04/2024 às 08:57



🚗 DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa: FVW-6395	Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF	
Chassi: 9BHBG41DAHP676723	Motor: F4FAGU188040	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: AMERICANA / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2017	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: ZW41FU980911	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 128
Carroceria:	Cilindradas: 1591	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 190	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - SEDAN PEQUENO	Grupo modelo veículo: HB20S	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 150	Última atualização: 2016-10-05

🚗 INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE NACIONAL

Placa: FVW-6395	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: AMERICANA / SP
Chassi: 9BHBG41DAHP676723	Motor: F4FAGU188040
Renavam: 01099037627	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1591
Peso bruto(PBT): 1.5	Peso bruto(CMT): 1.9
Potência: 128	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: ZW41FU980911

⊘ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BHBG41DAHP676723	9BHBG41DAHP676723	✓
Motor	F4FAGU188040	F4FAGU188040	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



BASE ESTADUAL (CORTESIA)

Placa: FVW-6395

Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: F4FAGU188040

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1591

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: ZW41FU980911

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017

Município/UF: AMERICANA / SP

Chassi: 9BHBG41DAHP676723

Renavam: 01099037627

Cor: PRATA

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 150

Capacidade de carga: 190

Eixo Traseiro Dif: 0



INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIO

Proprietário Atual: CONSORCIO INTER DAS B H DOS RIOS PIRA CAPIVARI E JUNDIAI



DÉBITOS DO VEÍCULO

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 RESTRIÇÕES

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

📄 DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS/IPVA/LICENCIAMENTO/RESTRIÇÕES

Consultar site:

<https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

RENAINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

📄 CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

📄 GRAVAME

GRAVAME: Nenhum Registro Encontrado.

🔗 COMUNICAÇÃO DE VENDA

Não Consta Comunicação de Venda

📄 RECALL

Não encontrado recall

⚠️ INFORMAÇÕES DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ INFORMAÇÕES DE INDÍCIO DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FVW6395 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FVW6395 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FVW-6395 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FVW-6395 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa. A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão). Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

SP - AMERICANA
FVW6395

Marca, Modelo

HYUNDAI / HYUNDAI / HBZ05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS
1.6M COMF PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
2016/ 2017 - Prata - Alcool /
Gasolina

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:	Passageiro
RENAVAM:	01099037627	CATEGORIA:	
CHASSI:	9BHBG41DAHP676723	CAPACIDADE:	190
MOTOR:	F4FAGU188040	PBT:	1.5
CÂMBIO:	ZW41FU980911	CILINDRADA:	1591
MUNICÍPIO/UF:	AMERICANA/SP	POTÊNCIA:	128
		CRLV:	QR CODE
		HODÔMETRO:	60957
		CHASSI:	9BHBG41DAHP676723
		MOTOR:	F4FAGU188040
		CÂMBIO:	ZW41FU980911
		MUNICÍPIO/UF:	Americana/SP



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



6051544.9BHBG41DAHP676723. 19042024133221.545480



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✔ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✔ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

6051544.9BHBG41DAHP676723. 19042024133221.545480





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

Lacre e/ou Arame

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.


✓ 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

6051544.9BHBG41DAHP676723. 19042024133221.545480




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

6051544.9BHBG41DAH676723. 19042024133221.545480





6051544.9BHBG41DAH6723. 19042024133221.545480

● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



6051544.9BHBG41DAHP676723. 19042024133221.545480



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL FRONTAL INFERIOR LADO DIREITO



PAINEL FRONTAL INFERIOR LADO ESQUERDO



PARAFUSOS CAPÔ DIANTEIRO LADO ESQUERDO



PARAFUSOS CAPÔ DIANTEIRO LADO DIREITO



HABITÁCULO MOTOR



6051544.9BHBG41DAHP676723. 19042024133221.545480



FLANCO DIANTEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



FLANCO TRASEIRO DIREITO



6051544.9BHBG41DAH676723. 19042024133221.545480



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



FLANCO DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



6051544.9BHBG41DAH676723. 19042024133221.545480



LATERAL ESQUERDA



FLANCO TRASEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



HABITÁCULO PORTA-MALAS



PAINEL TRASEIRO



6051544.9BHBG41DAHP676723. 19042024133221.545480



PAINEL TRASEIRO LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOSSO ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



6051544.9BHBG41DAH676723. 19042024133221.545480

3ª VISAÃO
Perícias e Vistorias Automotivas



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

ESTE LAUDO É CONFIDENCIAL AO CPNJ : 56.983.505/0001-78
FOI ORIENTADO AO CLIENTE A CONSULTAR UM CORRETOR DE SEGUROS PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ACEITAÇÃO DO VEÍCULO EM SEGURADORAS POIS AS MESMAS TEM SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS VEÍCULOS.

DANIEL RODRIGUES LOPES
Perito em identificação veicular

Mario Martins dos Santos Junior
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

6051544.9BHBG41DAH676723. 19042024133221.545480



TERCEIRA VISÃO AMERICANA

CONSULTA Nº: 6051550
CONFIDENCIAL PARA: Ideal Vistorias De
Veiculos Ltda
REALIZADO EM: 19/04/2024 às 08:58



🚗 DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa: GKE-3137	Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF	
Chassi: 9BHBG41DAHP676709	Motor: F4FAGU188049	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Prata	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: AMERICANA / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2017	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: ZW41FU980924	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 128
Carroceria	Cilindradas 1591	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 190	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SEDAN PEQUENO	Grupo modelo veículo HB20S	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 150	Última atualização: 2016-10-05

🚗 INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE NACIONAL

Placa: GKE-3137	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: AMERICANA / SP
Chassi: 9BHBG41DAHP676709	Motor: F4FAGU188049
Renavam: 01099038887	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1591
Peso bruto(PBT): 1.5	Peso bruto(CMT): 1.9
Potência: 128	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: ZW41FU980924

⊘ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BHBG41DAHP676709	9BHBG41DAHP676709	✓
Motor	F4FAGU188049	F4FAGU188049	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



BASE ESTADUAL (CORTESIA)

Placa: GKE-3137

Marca/Modelo: HYUNDAI / HB20S 1.6M COMF

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: F4FAGU188049

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1591

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: ZW41FU980924

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017

Município/UF: AMERICANA / SP

Chassi: 9BHBG41DAHP676709

Renavam: 01099038887

Cor: PRATA

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 150

Capacidade de carga: 190

Eixo Traseiro Dif: 0

INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIO

Proprietário Atual: CONSORCIO INTER DAS B H DOS RIOS PIRA CAPIVARI E JUNDIAI

DÉBITOS DO VEÍCULO

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 RESTRIÇÕES

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

📄 DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS/IPVA/LICENCIAMENTO/RESTRIÇÕES

Consultar site:

<https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

RENINF

Infração: Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

📄 CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

📄 GRAVAME

GRAVAME: Nenhum Registro Encontrado.

🔗 COMUNICAÇÃO DE VENDA

Não Consta Comunicação de Venda

📄 RECALL

Não encontrado recall

⚠️ INFORMAÇÕES DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ INFORMAÇÕES DE INDÍCIO DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

INFORMAÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GKE3137 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GKE3137 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GKE-3137 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA GKE-3137 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa. A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão). Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

SP - AMERICANA
GKE3137

Marca, Modelo

HYUNDAI / HONDA / HBZ05 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS
1.6M COMF PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI
2016/ 2017 - Prata - Alcool /
Gasolina

APROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel	ESPÉCIE: Passageiro	CRLV: QR CODE
RENAVAM: 01099038887	CATEGORIA:	HODÔMETRO: 60729
CHASSI: 9BHBG41DAHP676709	CAPACIDADE: 190	CHASSI: 9BHBG41DAHP676709
MOTOR: F4FAGU188049	PBT: 1.5	MOTOR: F4FAGU188049
CÂMBIO: ZW41FU980924	CILINDRADA: 1591	CÂMBIO: ZW41FU980924
MUNICÍPIO/UF: AMERICANA/SP	POTÊNCIA: 128	MUNICÍPIO/UF: Americana/SP



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



6051550.9BHBG41DAHP676709.19042024132824.545379



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✓ 048 - Gravação identificadora confere com os registros dos bancos de dados oficiais.

✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

6051550.9BHBG41DAHP676709. 19042024132824.545379





ITENS ANALISADOS

**Gravação do VIS nas etiquetas****VIS compartimento do motor**

✔ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✔ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✔ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros**Para-brisa**

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular**Lacre e/ou Arame**

✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico**Restrições informadas por consulta homologada.**


✔ 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.

✔ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

6051550.9BHBG41DAHP676709.19042024132824.545379




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

6051550.9BHBG41DAH676709. 19042024132824.545379





6051550.9BHBG41DAH676709. 19042024132824.545379

● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




6051550.9BHBG41DAHP676709.19042024132824.545379



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PAINEL FRONTAL INFERIOR LADO ESQUERDO



PAINEL FRONTAL INFERIOR LADO DIREITO



HABITÁCULO MOTOR



PARAFUSOS CAPÔ DIANTEIRO LADO DIREITO



PARAFUSOS CAPÔ DIANTEIRO LADO ESQUERDO



6051550.9BHBG41DAHP676709. 19042024132824.545379



FLANCO DIANTEIRO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



FLANCO TRASEIRO ESQUERDO



6051550.9BHBG41DAH676709. 19042024132824.545379



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



FLANCO DIANTEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



6051550.9BHBG41DAH676709. 19042024132824.545379



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



FLANCO TRASEIRO DIREITO



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



HABITÁCULO PORTA-MALAS



6051550.9BHBG41DAH676709. 19042024132824.545379



PAINEL TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO LADO DIREITO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOSSO ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



6051550.9BHBG41DAH676709. 19042024132824.545379



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

ESTE LAUDO É CONFIDENCIAL AO CNPJ: 56.983.505.0001/78
FOI ORIENTADO AO CLIENTE A CONSULTAR UM CORRETOR DE SEGURO PARA OBTER MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ACEITAÇÃO DO VEÍCULO EM SEGURADORAS, POIS AS MESMAS TEM SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS VEÍCULOS.

DANIEL RODRIGUES LOPES
Perito em identificação veicular

Mario Martins dos Santos Junior
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

